ManualsPlus.com



FINAL UNIT (X57-5050-XX)

		C7	C8	C11	C13~15,25,27	C16	C26	C43	R9	IC1
-11	K	1P	18P	15P	15P	18P	2P	NO	1K	M67781H
-12	K2	5P	7P	10P	18P	27P	6P	YES	470	M67781L

Q1
Q2
Q3

D1
D2
D3,4
D6
D7